

DEFA

539

N
Les nøyig igjennom mont.anvisningen.Tapp av kjølevæsen. OBS! Se om din biltyp nevnt under spesielle mont. tips. Plug in kontakten skal peke i henhold til tabell. Forurenset/gammel kjølevåksem må byttes. Varmeren må IKKE kobles til strøm før kjølevåske, godkjent av bilfabrikanten, er påfylt. Luft kjølesystemet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. Apparatintakt for tilkobling av motorvarmer, må innkjøpes sammen med varmeren, så sant dette ikke forefinnes. DEFA's nye apparatintakt; se egen avisning. ADVARSEL: Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Det må kontrolleres at det finnes jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaget og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at kjørerørets karosseri er forbundet med beskyttelses-jordingen. Tilkoblingsledningene må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av f.eks. dører, panserlokk el., og slik at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen så isolasjonen skades. DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjon er utført og/eller varmeren ikke er montert iflg. monteringsavisningen.
REKLAMASJONSAVTALE!
Iflg. kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S
Läs noga igenom mont. avisningen. Tappa ur kylarvätskan OBS! Se om din biltyp är nämd under speciella monteringstips. Plug-in kontakten skall riktas enl. tabellen. Förurenat/gammal frostvätska måste bytas. Värmenren skall inte anslutas till el. uttaget innan kylarvätska är påfyllt. Lufthalets systemet enl. bilfabrikantens avisningar; även ny kylarvätska och blandnings förhållanden (vatten/glykol) skall vara enl. bilfabrikantens avisningar/specifikationer. Anslutningssats för anslutning av motorvärmaren skall inhåndlas samtidigt med värmaren, om den inte redan är vidpackad. DEFA's nya intagskabel; se separat avisning. **VARNING!** Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det skall kontrolleras att det finns jordförbindelse från vegguttaget helt fram till värmarens kapsling, samt att fordonets kaross har kontakt med skyddsjordslängan. Anslutningskabeln måste behandlas med försiktighet så den inte blir skadad av dörrar, motorhuv el. dyl. Ej heller att skarpa kanter/hörn trycker mot kabeln så att isoleringen blir skadad. DEFA främtar sig allt ersättningsansvar där våran produkt blivit modifierad och/eller värmaren inte är monterad enligt monteringsavisningen.

REKLAMATION!
Enl. konsumentlag, vid uppvisat kvitto.

N

FIN

Lue asennusohje huolella ennen asennusta. Laske jäähdytysnesti pois. **HUOMI!** Katso onko asennusta varten erityiset asennusohjeet automerkkiisi. Lämmittimen pistoke tulee osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasnesti on vaihdettava uuteen. Lämmittimeen EI saa kytkää virtaa ennenkuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty autonvalmistajan suosittelemalla pakkasnestellä, ja ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Likainen / vanha pakkasnesti on vaihdettava uuteen. Uusi DEFA kojepistorasia, katsota erillinen ohje.
VAROITUS. Moottorinlämmittimen saa kytkää vain maadoitetun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistorasiasta moottorinlämmittimen runkoon. Suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon. Verkkoliitäntäjohtoa on käsiteltävä varoen, siten ettei esim. ovet, konepelti tai muuten terävät reunat sítä paina, sen eristyksiä vaurioitetaan. DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muuttettu ja / tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.
VALITUKSET! Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB



Read the fitting instructions carefully. Drain off the coolant. NB! Check to see if your particular model is mentioned under «special fitting tips». Refer to table to establish the correct angel for the plug-in connector. Old or polluted coolant must be replaced. The heater must not be connected up to the power supply before coolant, specified by the car manufacturer, has been filled. Bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. The power cable and socket installation for connection to the heater must be purchased together with the heater if this is not already installed on the vehicle. DEFA's new input socket, see enclosed fitting instruction. **WARNING !** The engine heater must only be connected to an earthed socket. Check that there is a proper earth connection from the earthed wall socket right up to the engine heater casing and that the bodywork of the vehicle is properly connected to the protective earthing lead. Care must be taken to ensure that the heater connector lead cannot be damaged by e.g. doors, bonnet lid, etc. and the lead must not be allowed to chafe against sharp objects which could damage the insulation. DEFA cannot be held responsible for any modifications made to the installation, or for heaters which have not been installed in accordance with the fitting instructions.

IN THE CASE OF CLAIMS, please retain your purchase receipt.

D

Die Montageanleitung genau durchlesen. Kühflüssigkeit ablassen. **BEACHTEN:** Vergewissern Sie sich, ob ihr Fahrzeugtyp unter den besonderen Montagetipps aufgeführt ist. Der Anschlussstecker soll in die Richtung zeigen, wie in der Tabelle bezeichnet. Verschmutzte/alte Kühflüssigkeit muss ausgetauscht werden. Das Vorwärmegerät darf NICHT vor Einfüllen der Kühflüssigkeit, bei den Anweisungen des Fahrzeugstellers, an den Strom angeschlossen werden. Das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers entlüften. Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmerteil gekauft werden, falls er nicht schon beigelegt. Der neue Anschluss-stecker des DEFAs, siehe separat Montageanleitung. **WANRUNG!** Den Motorvorwärmer nur an geerdeten EI.Kontakt (Wandschluss) anschließen. Überprüfen, daß Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandschluss und ganz bis zur Kapsel des Motorvorwärmers besteht, und daß die Fahrzeugkarosserie mit Vorsicht behandeln, damit sie nicht z.B. durch Türen, Motorhaube oder ähnliches beschädigt wird, oder scharfe Gegenstände auf die Leitung drücken und die Isolierung beschädigt wird. In Fällen, in denen Schäden entstanden, nachdem Veränderungen an der Motorheizung durchgeführt wurden und/oder die Heizung nicht gemäß der Montageleitung montiert wurde, lehnt DEFA jeglichen Anspruch auf Erstattung ab.

REKLAMATIONSVEREINBARUNG!
Gemäß geltender Vorschriften. Quittung aufbewahren.



SEAT

INCA 1.9SDi	01>		F1	5	
-------------	-----	--	----	---	--

SKODA

FELICIA 1.9D	96>		F1	5	
--------------	-----	--	----	---	--

FELICIA 1.9TDi	98>		F1	5	
----------------	-----	--	----	---	--

PICK UP 1.9D	98>		F1	5	
--------------	-----	--	----	---	--

VOLKSWAGEN

POLO 1.9 D	98>		F1	5	
------------	-----	--	----	---	--

POLO 1.9 SDi (AGD)	97>		F1	5	
--------------------	-----	--	----	---	--

POLO 1.9 SDi(ASX)	01>		F1	5	
-------------------	-----	--	----	---	--

Lupo 1.7 SDi	99>		F1	5	
--------------	-----	--	----	---	--

TRANSPORTER 2.0	90>		F2	7	
-----------------	-----	--	----	---	--

TRANSPORTER T4 1.9TD	97>		F2/F3		
----------------------	-----	--	-------	--	--

