## комплект монтажный №34

**B2** 

Для монтажа подогревателя «Северс-М1» на автомобили: УАЗ (грузопассажирские) с дв. 3МЗ-4091.

Руководство по монтажу (РМ МП-0034)

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили УАЗ (грузопассажирские) с двигателем ЗМЗ-4091, при использовании комплекта монтажного № 34 (КМП-0034).
  - 1.2 Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,5 кВт.

## 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Комплект поставки КМП-0034 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

1 6	I аблица 1						
Nº		Количест					
п.п	Наименование	BO,	Примечание				
		шт.					
1	Кронштейн 1150	1					
2	Штуцер 6121	2	14-K1/4				
3	Шпилька 9212	2	M5x75				
4	Втулка 9312		12x3-28				
5	Гайка М5	4					
6	Шайба 5	4					
7	Шайба пружинная 5	4					
8	Хомут S16-27	4					
9	Рукав (шланг) D14	1	L=670 мм				
	- входной;		L <sub>1</sub> =320 мм				
	- выходной		L <sub>2</sub> =350 мм				
10	Ремешок крепежный	4	L=(200-250) мм				
11	Труба гофрированная	1	L=300 мм				
12	ТГППС-Р-26	1					
13	Руководство по монтажу	1					
14	РМ МП-0034	1					
	Приложение ПРМ-0034						
	Пакет упаковочный						

## 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

<b>№</b> п.п	ОПЕРАЦИ Я	УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ	
1	2	3	
1	Подготовк а общая	Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.	
2	Подготовк а	Нарезать рукав резиновый: выходной рукав L <sub>2</sub> = 350 мм; входной рукав L <sub>1</sub> = 320 мм.	
	подогреват еля к монтажу	Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0034 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.	
3	Подготовк а двигателя автомобил я	Открыть сливные краны (или открутить пробки) с блока двигателя и радиатора. Слить ОЖ. Открутить краны. Прочистить отверстия. Отвернуть болт крепления опоры двигателя (см. рис. 2 выноска А, рис. 5, 6).	
4	Монтаж входного штуцера К1/4"	Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливного крана (или пробки) на радиаторе (рис. 3 выноска Б).	
5	Монтаж кронштейн а	Закрепить кронштейн к раме на второй болт опоры двигателя с левой стороны а/м (рис. 2 выноска A, рис. 5, 6).	
6	Монтаж выходного штуцера К1/4"	Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливного крана (или пробки) на блоке двигателя (рис. 4 стрелка В).	
7	Соединен ие подогреват еля с системой охлаждени я двигателя	Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ. Входной рукав провести к радиатору, надеть на штуцер и закрепить соединение хомутом рис. З выноска Б. Защитить входной рукав от касания фартука двигателя трубой гофрированной рис. 6 стрелка Е. Выходной рукав надеть на штуцер в блоке двигателя. Защитить рукав трубой гофрированной рис. 4 выноска Г, рис. 5 выноска Д. Заполнить систему охлаждения.	
8	Фиксация сетевого провода	Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. Провод можно провести по плюсовому проводу аккумулятора в салон автомобиля.	
9	Заключит ельная операция	Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Закрыть крышку расширительного бачка. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня.	

1	2	3	
10	Проверка работы подогрева теля	слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного	
		ВНИМАНИЕ! Работа подогревателя в нормальном цикличном режиме устанавливается после устранения воздушных пробок из системы охлаждения. Устранение пробок осуществляется прогревом двигателя до рабочей температуры (открытия термостата).	











