## комплект монтажный №62

**B1** 

Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: ГАЗ-33106 «Валдай» с дв. ISF3.8S3154 (Cummins), 3,8 л, 2010 г.в.

Руководство по монтажу (РМ МПБ-0062)

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-МЗ» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили ГАЗ-33106 с двигателем ISF3.8S3154 (Cummins) при использовании комплекта монтажного № 62 (КМПБ-0062).
  - 1.2 В рекомендованной схеме монтажа должен применяться подогреватель мощностью 2,0 кВт.

## 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Комплект поставки КМПБ-0062 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

Nº	аолица т	Количес	
п.п	Наименование	TBO,	Примечание
		ШТ.	·
1	Кронштейн 1538	1	
2	Тройник	1	20-K1/2
3	комбинированный 3341	1	18-K1/4
4	Штуцер 6321	1	19x18
5	Тройник 8333	2	
6	Болт М6х50	2	L=10 мм
7	Втулка 9321	2	
8	Гайка М6	4	
9	Шайба 6	2	
10	Шайба пружинная 6	2	L=150 мм
11	Пружина арматурная 9443	6	
12	Хомут S16-27	1	L=2400 мм
	Рукав (шланг) D18		L <sub>1</sub> =1250 мм
	- входной;		L <sub>2</sub> =1150 мм
13	- выходной	1	L=500 мм
14	Труба гофрированная	1	L=1800 мм
15	ТГППС-Р-13,4	1	L=70 мм
16	Труба гофрированная	5	200x4,8 (250x4,2)
17	ТГППС-Р-26,0	5	450x7,8
18	Рукав D14	1	
19	Ремешок крепежный	1	
20	Ремешок крепежный	1	
	Руководство по монтажу		
	РМ МПБ-0062		
	Приложение ПРМБ-0062		
	Пакет упаковочный		

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

3	3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ				
Nº					
п.	ОПЕРАЦИ	УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ			
п.	Я				
1	2	3			
1	Подготов	Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки			
	ка общая	хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых			
		соединений); нож (для резки шланга); угловую шлифовальную машинку;			
		дрель; охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкость для			
		слива ОЖ.			
2	Подготов	Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: (выходной рукав) L <sub>2</sub> = 1150			
	ка	мм; (входной рукав) L <sub>1</sub> = 1250 мм.			
	подогрева	Установить кронштейн на подогреватель при помощи болтов, гаек и			
	теля к	шайб через втулки, как показано на рис. 1 (приложение ПРМБ-0062).			
	монтажу	ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава			
		допускается укорачивать.			
3	Подготов	Снять защиту картера двигателя.			
	ка	Слить ОЖ.			
	автомобил	Снять воздушный фильтр и его кронштейн.			
	Я	В фартуке-брызговике под воздушным фильтром, в месте прилегания			
		его к раме, отрезать угол (диагональ ~70 мм) и просверлить два			
		отверстия 6 мм. Показано на выноске			
		рис. 3. Разрезать вдоль рукав D14 (70 мм), одеть на кромку и закрепить			
	N.4	двумя ремешками см. рис. 3.  Снять шланг, подающий жидкость в отопитель салона, и выкрутить			
4	Монтаж	штуцер, на который он был одет. Вместо штуцера закрутить тройник			
	тройника	комбинированный из комплекта, предварительно уплотнив резьбу			
	комбиниро ванного и	герметиком. Боковое отверстие направить от двигателя.			
		Нанести герметик на резьбу штуцера 6321. Закрутить его в боковое			
	штуцера	отверстие тройника комбинированного рис. 4.			
5	Монтаж	Крепление кронштейна с подогревателем произвести на раме с правой			
	подогрева	стороны автомобиля рис. 6. На болт около переднего крепления рессоры,			
	теля	указанный на рис. 2.			
6	Монтаж	Разрезать шланг расширительного бачка в максимально нижней точке			
	тройника	(позволяющей установить тройник), перекусить армирующую пружину см.			
	· pormu	рис. 7. Шланг расширительного бачка соединён с нижним шлангом			
		радиатора. Установить в разрез тройник, как показано на рис. 7, боковой			
		отвод направить вперед.			
7	Соедине	Входной рукав.			
	ние	Отрезать трубу гофрированную (26,0) длиной 1100 мм и надеть её на			
	подогрева	входной рукав. Вставить в рукав пружину со стороны тройника. Входной			
	теля с	рукав надеть на отвод тройника рис. 7. Проложить рукав к подогревателю,			
	системой	зафиксировав его ремешками из комплекта к трубе и раме. Рукав должен			
	охлажден	проходить по восходящей линии от подогревателя к тройнику, чтобы			
	ия	жидкость из нижнего шланга радиатора свободно стекала в			
	двигателя	подогреватель (возможно, понадобится корректировка длины рукава).			
		Обжать соединения рукава с тройником и подогревателем хомутами.			

1	2	3
		Выходной рукав. Надеть оставшийся отрезок трубы гофрированной (26,0) на выходной рукав. Вывести в вырезанный проём рис. З вилку провода. Вставить вторую пружину в рукав и продеть его в проём рис. З сверху. Надеть рукав на выходной патрубок подогревателя и обжать соединение хомутом. Верхнюю часть рукава провести к штуцеру, закрученному в тройник комбинированный, так чтобы рукав проходил по восходящей линии от подогревателя к штуцеру (откорректировать длину), надеть на штуцер и обжать хомутом. Надеть на тройник комбинированный шланг отопителя и обжать соединение хомутом. Заполнить систему охлаждения.
8	Фиксация сетевого провода	Сетевой провод защитить трубой гофрированной (13,4), проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
9	Заключите льная операция	Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить защиту на штатное место. Установить на место корпус воздушного фильтра и соединить воздуховоды.
10	Проверка работы подогревате ля	ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок.  Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.  Через 3-5 минут выключить подогреватель.  ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отполителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.













